



Wyświetlane powiadomienia DuoX

Wyświetlany kod	Opis	Wymagane działanie
n030	Czujnik ciepłej wody użytkowej uszkodzony lub niepodłączony. Korzystanie z CWU zostanie zablokowane. To powiadomienie zastępuje F030. Motywacja: brak konieczności blokowania ogrzewania przy uszkodzonym czujniku CWU.	Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem
n152	Kocioł moduluje z powodu nielogicznej temperatury spalin. (np. źle lub niewłaściwie umieszczony czujnik)	Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem
n120	Nadmierne zużycie, zalecana konserwacja (na podstawie zużycia gazu)	Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem
n121	Nadmierne zużycie, wymagana konserwacja, ograniczona CWU (w oparciu o zużycie gazu)	Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem
n122	Nadmierne zużycie, wymuszona konserwacja, brak ciepłej wody (na podstawie zużycia gazu)	Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem
n201	Wykryto powietrze w systemie grzewczym, system uwalniania powietrza przez przerywane włączanie i wyłączanie pompy ogrzewania	Nie wymagane działanie
n202	Zbyt wysoka temperatura spalin. Palnik wyłączony	Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem gdy sytuacja
n245	Wykryto przepływ wsteczny gazów spalinowych. Wentylator będzie działał na niskich obrotach.	Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem

Podczas użytkowania kotła DuoX mogą pojawić się komunikaty wyświetlane na panelu kotła. Powyższe powiadomienia nie wskazują usterki kotła.